

关于《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》的专项排查治理方案

尊敬的用户：

我司在收到市监特设函[2021]564号《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》后，立即组织各部门学习领会文件精神 and 掌握行动要求，根据公司的实际情况拟定了专项排查治理方案。

1、我司在2018年以后出厂的采用无齿轮曳引机的电梯，其制动器形式均为块式，非本次排查治理对象；

2、我司出厂的所有采用有齿轮曳引机的电梯及2018年以前出厂的采用无齿轮曳引机的绝大部分电梯，采用鼓式制动器，为本次专项排查治理的对象；

3、我司将公开发布所涉及制动器的保养指导文件及拆解清洁视频，为电梯维保单位提供技术指引指导；

4、我司将协助使用单位进行电梯鼓式制动器专项排查治理自查，并按要求对所有涉及由本公司保养的电梯进行一次制动器的拆解保养，并严格按照要求进行记录保存。

对于本次鼓式制动器的专项排查治理，如需我司协助提供专用工具，请与我司联系，并提供设备出厂编号及曳引机铭牌、制动器铭牌照片进行确认。

特此告知，商祺！

